



fehlende Querungssicherung

eingeschränkte Sichtverhältnisse
an Grundstücksausfahrten

Führungsmangel

teilweise fehlende
Radverkehrsanlage

fehlende Querungssicherung

Bestands- und Mängelplan Friedland

LEGENDE

- Mischverkehr -----
- Radweg, benutzungspflichtig —————
- Radweg, nicht benutzungspflichtig - - - - -
- Gemeinsamer Geh-/ Radweg, benutzungspflichtig —————
- Getrennter Geh-/ Radweg, benutzungspflichtig —————
- Getrennter Geh-/ Radweg, nicht benutzungspflichtig - - - - -
- Gehweg/ Radfahrer frei - - - - -
- punktuelle Mangel ! (in triangle)

Maßstab: 1:5000 (im Original)
Stand: Juni 2015

Kartengrundlage: Auszug aus den Geobasisdaten der
Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung

Quelle: Erhebung durch LK Göttingen;
DOP20, 2013

